



RENOVAID

Bezoekrapport betreffende: XXXXX 222 te XX



Rapportnummer: 13xxx
Auteur: Mw. E. Kemps
In opdracht van: Dhr.
Datum: 11 november 2013
Tevens aanwezig: Dhr.

PROJECTGEGEVENS: XXXXX 222 te XX.

Opdrachtgever:

Contactpersoon: Dhr.
Adres:
Postcode/plaats:

Directie:

Contactpersoon: Dhr.
Adres:
Postcode/plaats:

Hoofdaannemer:

Contactpersoon: Dhr.
Adres:
Postcode/plaats:
Tel:
Email:

Leverancier:

Contactpersoon: Dhr.

Adviseur Renovaid:

Adres: Renovaid BV
Spuiweg 22-L
Postcode/plaats: 5145 NE te Waalwijk
Tel: 0162 – 764 188
Email: info@renovaid.nl

Inleiding

Op verzoek van de heer XX van XXX heeft Renovaid bv, in de persoon van Mw. E. Kemps op maandag 11 november een rapport uitgebracht van bovengenoemd project.

Algemeen

Het betreft onderhoudswerkzaamheden aan de XXXXX 222 te XX. Voornamelijk zijn er openstaande verbindingen en scheurvormingen aangetroffen in kozijnen en onderdorpels. Deze worden keurig en volgens advies hersteld.

Bijgevoegd een aantal foto's ter illustratie.

Met vriendelijke groeten,

Eva Kemps

[Renovaid bv](#)



- Verbinding netjes gerepareerd, al adviseert Renovaid verbindingen van neggezijde tot glaslijn te (preventief) repareren. Dit is reeds besproken en zal vanaf nu op die manier uitgevoerd worden



- Verbinding en scheur zijn keurig gerepareerd, deze zullen nog geschuurd en afgewerkt worden



- Keurig en volgens advies gerepareerd



- Verbinding keurig van negge tot aan glaslijn gerepareerd



- Scheur is netjes gerepareerd, geadviseerd is om in het vervolg de verbinding preventief mee te nemen



- Verbinding en scheur netjes gerepareerd



- Gestart is met het freeswerk, keurig volgens het 'bakjes' principe



- Verbinding en scheur netjes volgens advies uitgefreesd



- Nette reparatie ter plaatse van de onderdorpel



- Beschadiging aan de onderzijde van de schuurdeur netjes gerepareerd



- Onderdorpel vernieuwd, zeer netjes uitgevoerd



- Idem



- Keurige reparatie ter plaatse van de stijl